




ص ۱

شکل




* مواد مورد نیاز برای اصلاح در شکل فوق :

۱- یک عدد مهره به قسمت فوقانی واسره بالایی و یک عدد مهره به قسمت تحتانی واسره پایینی اضافه شود؛ این مهره مطابق با شکل روبه‌رو است.



بنابراین باید مهره‌های فوق در دو Threated rod بالایی و پایینی (جسبه به واسره) قرار گیرند.




۲) تمام رزوه‌های Threated rod باید 3 mm باشد

۳) پس از رسم مهره 36 ← اسم آن M36 nut می‌باشد داده شود.


۴) حالت سلفه شدن در صورت ذکر Threated rod ، M36 nut ، هر کدام فقط یک بار عنوان شود.

ص ۲


شکل ۲



شکل ۱




© از آن جا که اشکال به این صورت ممکن است قرار گیرند، لطفاً علاوه بر این که متن موارد هم اسکیل باشند، ارتفاع ۲۵۰ میلی متر هر کدام با هم در یک راستا باشند. می توان Dimension ها را به صورت زیر نمایش داد



ص ۳

شکل ۳ :

این شکل مشابه با شکل ۱ است با این تفاوت که تمام این ها فلزی هستند : گل میخ فولادی سردار




جزئیات واسه :


قطر بیرون : 51.4 mm

فشارت : 3.1 mm

شکل ۴ :




شکل ۵ : میلان رزوه ۵۰ گرم رزوه : 1.75 mm



جزئیات واسه :


قطر بیرون : 51.4 mm
فشارت : 3.1 mm



جزئیات مهره : 10 mm

۲


صحنه




شکل ۷:۰

این شکل یک CFRP fan است
که ورق CFRP به صورت لولا در آمده
است و سرهای آن با اندازه
۵۰ میلی متر ریش شده است.

شکل ۱



شکل ۲



شکل ۴



شکل ۳



شکل ۵



شکل ۶

